

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VĂN BẢN PHẢN ÁNH

Kính gửi:

- Ông Ngô Anh Vũ, Chức vụ: Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Văn Lang.
- Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Văn Lang.
- Ông Nguyễn Ngọc Ngà, Chức vụ: UVBTV - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Văn Lang.
- Ông Lê Trung Thành, Chức vụ: UVBTV - Trưởng ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã Văn Lang.
- Ông Phan Long, Chức vụ: UVBTV - Phó Chủ tịch UBND xã Văn Lang.
- Ông Lê Xuân Trường, Chức vụ: UVBCH - Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Văn Lang.
- Ông Nguyễn Tất Thành, Chức vụ: UVBTV - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Văn Lang.
- Ông Nguyễn Quang Khánh, Chức vụ: Trưởng Công an xã Văn Lang.

Tên Tôi là Công dân Đặng Văn Tuấn, địa chỉ thường trú: Khu 1 (xã Xuân Áng cũ), xã Hiền Lương, tỉnh Phú Thọ. Số điện thoại: 0916624526.

Tôi viết văn bản phản ánh để gửi đến các Ông (bà) có tên nêu trên để phản ánh một nội dung như sau:

1. Khu vực đất nhà Ông Bà Hùng Thiện và Ông Bà Tuấn (Vân) Thơm thuộc Khu 7 Bằng Giã, Xã Văn Lang, Tỉnh Phú Thọ.

- Khu vực đất nhà Ông Bà Hùng Thiện là ranh giới giữa xã Chuế Lưu cũ và xã Bằng Giã cũ. Nay là Khu 7 Bằng Giã, xã Văn Lang và Khu 1 Xuân Áng, xã Hiền Lương, Tỉnh Phú Thọ. Tại Khu vực này Tôi thường xuyên đi qua lại nhưng cây cối, cỏ mọc um tùm đồng thời khúc quơ tay áo gần như vuông góc rất nguy hiểm cho người dân đi lại và đoạn khúc quơ là gần chân dốc cao, người dân thường xuyên bị lao xe đạp xe, máy xuống khu vực bụi tre Taluy âm của đường bê tông nông thôn liên xã, khu vực này cây cối, cỏ che khuất tầm nhìn, khi mưa to đất đá trôi, nước chảy làm xói mòn lề đường đến mép đường bê tông. Nhà thầu thi công trước đây đã không xây dựng cống rãnh bê tông kiên cố dẫn đến việc lở đất đến mép đường bê tông-không còn hành lang giao thông, đồng thời đất đá, cát sỏi mòn do mưa lớn trôi đổ đầy ra lòng đường, gây nguy hiểm cho Người dân đi lại, mất cảnh quan giao thông, mất trật tự an toàn giao thông, ảnh hưởng đến môi trường sống, ảnh hưởng đến việc sỏi mòn tài nguyên đất,...

Khu vực này tôi chưa nhìn thấy cột ranh giới mốc giới giữa 2 xã.

Kính đề nghị các Ông (bà) cho xác minh, kiểm tra, làm rõ và có biện pháp quy hoạch, sửa chữa điều chỉnh đường bê tông, hành lang, lề đường, xây dựng công rãnh phù hợp để đảm bảo ATGT và các nội dung khác liên quan đồng thời xử lý theo đúng quy định của Pháp luật (Nếu có vi phạm).

- Đối với khu vực nhà Ông Bà Tuấn (Vân) Thom, việc xây tường rào sát mép đường bê tông,...

Có thể: Đã vi phạm hành lang, lề đường đường bê tông nông thôn,...và các nội dung khác có liên quan.

Kính đề nghị các Ông (bà) cho xác minh, kiểm tra, làm rõ và xử lý theo đúng quy định của Pháp luật (Nếu có vi phạm).

2. Khu vực nhà các Ông Bà: Phòng Sứ; Cang Thao; Tiệp Thao thuộc địa bàn Khu 7, xã Bằng Giã, huyện Hạ Hoà (cũ), Nay là Khu 7 Bằng Giã, xã Văn Lang, tỉnh Phú Thọ.

Có hiện trạng san tạo mặt bằng đất làm biến dạng tài nguyên đất đai, lấp ao,...

Có thể: Đã làm ảnh hưởng đến dòng chảy tự nhiên, gây sạt lở khi mùa mưa,... Không biết đã được Cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp phép hay chưa? và có phải nộp Thuế tài nguyên và các loại Phí liên quan đến Ngân sách Nhà nước theo quy định hay không?

Đề nghị các Ông (bà) cho xác minh kiểm tra làm rõ việc đổ đất được chuyên chở đất đi đâu không? Việc vận chuyển tài nguyên đất trên đường đã đảm bảo việc trọng tải, đảm bảo vệ sinh an toàn lao động, đảm bảo ATGT, đảm bảo việc bảo vệ môi trường hay chưa? (Nếu có việc vận chuyển đổ tài nguyên đi nơi khác). Đề nghị xác minh, kiểm tra, làm rõ việc đổ đất đi đâu đã được cấp phép san tạo mặt bằng nơi đổ đất hay chưa? Các vấn đề khác liên quan đến pháp lý của việc san tạo mặt bằng tài nguyên đất và lấp ao này.

Kính đề nghị các Ông (bà) xác minh, kiểm tra làm rõ và xử lý theo đúng quy định của Pháp luật (Nếu có vi phạm).

3. Ông Đặng Việt Hồng Khu 6 Bằng Giã và Ông Duy (Con Ông Bà Dương Phụng) Khu 7 Bằng Giã, Xã Văn Lang, Tỉnh Phú Thọ đã có lời lẽ chưa đúng mực với Tôi khi biết việc Tôi phản ánh về nội dung san gạt tài nguyên đất, lấp ao thuộc Khu vực các Nhà Ông Bà: Phòng Sứ; Cang Thao; Tiệp Thao.

Kính đề nghị các Ông (bà) xác minh, làm rõ và có các biện pháp Tuyên truyền, dân vận, phổ biến pháp luật phù hợp theo quy định của Pháp luật.

4. Ông Phan Long, Chức vụ: Nguyên Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Bằng Giã cũ, khi Tôi có những trao đổi phản ánh trước đây về một số nội dung

như trên nhưng Ông Phan Long không tiếp nhận ý kiến của Tôi và nói rằng: "Anh đừng có bao đồng" và có những lời lẽ cho rằng tôi bệnh tật nên chưa đủ tư cách về nhân quyền tính dân chủ để cấp có thẩm quyền và người dân tiếp nhận thông tin phản ánh của Tôi.

Kính đề nghị Ông Ngô Anh Vũ - Bí thư Đảng ủy xã Văn Lang Ông Nguyễn Ngọc Ngà, Chức vụ: UVBTV - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Văn Lang, chỉ đạo kiểm tra, giám sát tư cách Đảng viên và tư cách Chủ tịch UBND xã Bằng Giã cũ đối với Ông Phan Long (Nếu xác minh có vi phạm).

5. Dọc Tuyến đường quốc lộ 32C và Tuyến đường tỉnh lộ từ đoạn giao nhau với Quốc lộ 32C với đường dẫn vào IC11 Cao tốc Nội Bài - Lào Cai:

- Từ khu vực Đền Nghè xã Văn Lang, tỉnh Phú Thọ, đến khu vực Cổng Chuế (Hết địa phận xã Văn Lang) tiếp giáp với xã Hiền Lương thuộc khu 6 Bằng Giã, xã Văn Lang, tỉnh Phú Thọ. Rất nhiều Hộ gia đình kinh doanh/Cá nhân kinh doanh/Hộ gia đình/Người dân hoặc Doanh nghiệp, Có thể: Đã vi phạm hành lang, lòng lề đường, vi phạm hành lang, lề đường bằng việc: Dựng lán tự sinh để bán hàng; Biển quảng cáo che khuất biển báo giao thông; Vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị phục vụ xây dựng xâm chiếm lòng đường, hành lang, lề đường giao thông; Ô tô tải đổ vào hành lang ranh giới, gầm cầu Hạ Hoà; Ô tô tải thường xuyên đỗ ở khu vực trồng cỏ của hành lang Cầu; Ô tô tải thường xuyên đỗ ngược chiều từ khu vực nhà Ông Bà Hồng Hà đến khu vực Nhà Ông Bà Quang Luyến thuộc Khu 6 Bằng Giã, xã Văn Lang; Máy gặt lúa hay máy cày bừa chạy trên đường Quốc lộ 32C cũ đoạn từ nhà Ông Bà Long Thảo đến Hết điểm tam giác giao nhau với Quốc Lộ 32C mới,... Đặc biệt là khu vực nhà Ông Bà Đoàn Bằng Khu 6 thường xuyên chở vật liệu xây dựng là Tôn thép bằng ô tô tải hoặc xe máy kéo xe thô sơ dài thường xuyên quá khổ đối với các phương tiện này, Có thể: Rất nguy hiểm cho người đi đường, mất trật tự An toàn giao thông, gây phản cảm bức xúc cho người dân. Khu vực nhà Ông Bà Tuấn Mai đến khu vực Nhà Ông Bà Quang Luyến thuộc Khu 6 Bằng Giã, xã Văn Lang, Người dân xây dựng coi nới hành lang đường giao thông không biết đã được cơ quan nhà nước cấp phép hay chưa? Với mục đích để tập kết vật liệu xây dựng, lấy chỗ đỗ xe, để ghé đá, để bồn hoa, cây cảnh, một số cột ranh giới hành đã bị mất.

- Khu vực đường dẫn nhà Ông Bà Liêm Linh thuộc Khu 6 Bằng Giã đến IC11 Cao tốc Nội Bài - Lào Cai rất nhiều Hộ gia đình kinh doanh/Cá nhân kinh doanh/Hộ gia đình/Người dân hoặc Doanh nghiệp, Có thể: Đã vi phạm hành lang, lòng lề đường, vi phạm hành lang, lề đường bằng việc: Dựng lán tự sinh để bán hàng; Biển quảng cáo che khuất biển báo giao thông; Vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị phục vụ xây dựng xâm chiếm lòng đường, hành lang, lề đường giao thông; Như việc tập kết thiết bị vệ sinh gia đình Bồn Inox,... Sắt vụn, vỏ nhựa vụn, dựng lán bán hàng,...

Kính đề nghị các Ông (bà) xác minh, kiểm tra, làm rõ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật (Nếu có vi phạm).

6. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG PHÚ THỌ, có địa chỉ trụ sở tại Khu 3, xã Văn Lang cũ.

Theo phản ánh của người dân xung quanh Công ty này có hoạt động Sơn thành phẩm của hàng hóa, Có thể: Mùi Sơn gây ô nhiễm môi trường sống của nhân dân xung quanh khu vực này và các nội dung khác liên quan đến pháp luật.

Kính đề nghị các Ông (bà) xác minh, kiểm tra, làm rõ và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật (Nếu có vi phạm) hoặc Phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xác minh, kiểm tra, làm rõ và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật (Nếu có vi phạm).

Tôi xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Báo và Phát thanh truyền hình Phú Thọ, địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ;
- Ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ;
- Ông Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ;
- Các Cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương;
- Công an tỉnh Phú Thọ;
- Phòng CSGT - Công an tỉnh Phú Thọ;
- Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ;
- Thuế tỉnh Phú Thọ;
- Thuế Cơ sở 3 tỉnh Phú Thọ;
- Cục Đường bộ Việt Nam;
- Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Bộ Công an;
- Ông Nguyễn Anh Quốc, Chủ tịch UBND xã Hiền Lương;
- Ông (bà) Trưởng khu 1 (xã Xuân Áng cũ), xã Hiền Lương;
- Ông (bà) Bí thư Chi bộ 1 (xã Xuân Áng cũ) Đảng ủy xã Hiền Lương;
- Lưu: Công dân Đặng Văn Tuấn (02 bản).

Hiền Lương, ngày 03 tháng 7 năm 2025

**NGƯỜI VIẾT PHẢN ÁNH
CÔNG DÂN**

Đặng Văn Tuấn